

トルシア形ボルト製品における国土交通省大臣認定の仕様への不適合について


当社が製造した M22トルシア形ボルト製品の一部において、国土交通省大臣認定(以下、大臣認定)の仕様に適合しない製品を出荷したことが判明しましたので、その内容についてお知らせいたします。

なお、これらの出荷された製品につきましては、第三者機関により大臣認定取得時の品質・性能を満足しており、安全性に問題はない旨の評定を頂いており、その後、2020年11月に大臣認定を追加取得して適合化を完了しております。

1. 不適合の概要 <図1参照>

- ・不適合があったのは、本社工場(大阪)で製造する M22 径トルシア形ボルトで、大臣認定(認定番号 MBLT-0125, 0152, 0171)に係るボルトセットのうち、2015年6月～2018年7月に出荷した首下長さ 165mm 以上の製品であり、11の需要家様向けに合計 4,160 ボルトセットを出荷いたしました。
 - ・不適合の内容は、ボルトセットに使用するナットに対して、大臣認定(認定番号 MBLT-0125, 0152, 0171)で規定されていない、ボルト首下長さ 165mm 以上のボルトを組合せていました。
- なお、認定番号 MBLT-0052 では、首下長さ 165mm 以上のボルトとの組合せも認められております。

【図1】ボルトセットの外観



2. 不適合発生の原因

社内調査の結果、不適合発生の主な原因は以下の通りでした。

- ・旧日鉄住金ホルテン株式会社と旧日鉄住金精圧品株式会社の高力ボルト事業を統合した際に、新たなナットを使用するため大臣認定の追加取得を行いました。
- ・この際に認可された大臣認定では、新たなナットを使用できるボルトセットが首下長さ 160mm 以下のボルトとの組合せのみに制限されておりましたが、この制限事項を社内に十分周知できておりませんでした。

対象のボルトセットを納入したお客様へは、当社より、速やかに事案のご説明を実施しました。

お客様や関係者の皆様には、ご迷惑ならびにご心配おかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。今後この様な事態を引き起こす事がないよう、品質管理に万全を期すとともに、法令順守を徹底してまいります。

【お客様相談窓口】

日鉄ホルテン株式会社 本社 品質保証課
電話番号 06-6682-3261
受付時間 8:30～17:00
(土日、祝休日、年末年始を除く)

以上